



RESMED SA
PARC TECHNOLOGIQUE DE LYON
292, ALLÉE JACQUES MONOD
69800 SAINT-PRIEST

Tel: 04 26 100 200
No TVA CEE: SYS12004

RAPPORT DE REPARATION

Informations appareil

Code produit: 37236
Description: AirSense 10 AutoSet FR
Numéro de série: 23201066321
Date d'achat: 28/01/20
Garantie: Non, Utilisation/entretien inadéquat

PARCELIEN

Adresse de livraison

MEDICENTRE
3 RUE DE LA GRESIE
45140 INGRE
FRANCE

Informations client

e-RMA / SR n°: 8080520



Date (JJ/MM/AA): 03/01/23
Commande n°: 460204

Numéro de site 1457093



Numéro client: 796785
Référence client: NA
Contact: Karine Fontaine

Configuration à réception

Compteur horaire: 2871
Version matérielle: NA
Version logicielle: SX567-0401
Language: NA

Configuration à l'expédition

Compteur horaire: 2871
Version matérielle: NA
Version logicielle: SX567-0401
Language: Français

Raison de retour

- 1 - Bruyante
- 2 - Loud
- 3 - Flow Generator

Commentaires:

TURBINE SIFFLANTE

DIAGNOSTIC GENERAL DU RMA

Nom du technicien: Oussama B

Suite au diagnostic de votre dispositif, les pièces ci-dessous ont été remplacées. Calibration/tests des performances OK.
Remplacement du filtre à air.

Accessoires retournés par le client: appareil revenu seul

Vous trouverez ci-dessous la liste des pièces ayant nécessité une intervention:

Type	Article	Désignation	Qté
Reparation	19696	ENSEMBLE DU BLOC PNEUMATIQUE Cause: 1. Encrassé(e)	1
Reparation	R370-7127	SORTIE D'AIR POUR S10 Cause: 1. Encrassé(e)	1
Reparation	19706	JOINT D'ENTREE DU CHÂSSIS Cause: 1. Encrassé(e)	1
Reparation	19763	PLAQUE CHAUFFANTE AIR10/LUMIS (2PK) Cause: 1. Encrassé(e)	0.5
Reparation	19725	CAPOT LATÉRAL (GRIS ANTHRACITE) Cause: 1. Cassé(e) / abimé(e)	1

* Facultatif

Contact SAV: rma@resmed.fr