



RESMED SA
PARC TECHNOLOGIQUE DE LYON
292, ALLÉE JACQUES MONOD
69800 SAINT-PRIEST

Tel: 04 26 100 200
No TVA CEE: SYS12004

RAPPORT DE REPARATION

Informations appareil

Code produit: 37236
Description: AirSense 10 AutoSet FR
Numéro de série: 23201066062
Date d'achat: 28/01/20
Garantie: Non

Adresse de livraison

ISIS MEDICAL BELGIUM
3 RUE DE LA GRESIE
MEDICENTRE
45140 INGRE
FRANCE

Informations client

e-RMA / SR n°: 8111950
Date (JJ/MM/AA): 25/01/23
Commande n°: 463089

Numéro de site: 1606856
Numéro client: 799276
Référence client: 1
Contact: Bruno Gaidoz

Configuration à reception

Compteur horaire: 6232
Version matérielle: NA
Version logicielle: 401
Language: NA

Configuration à l'expédition

Compteur horaire: 6232
Version matérielle: NA
Version logicielle: 401
Language: Français

Raison de retour

1 - Bruyante
2 - Whistling/Whining
3 - Flow Generator

Commentaires:
BRUIT DE TURBINE

DIAGNOSTIC GENERAL DU RMA

Nom du technicien: Abdulghafar E

Pièces ci-dessous remplacées sous garantie. Calibrage + performances/tests OK. Filtre changé.

Accessoires retournés par le client: appareil revenu seul

Vous trouverez ci-dessous la liste des pièces ayant nécessité une intervention:

Type	Article	Désignation	Qté
Reparation	000-0450-27	Moteur, Souffleur, Maxi-Tube II Cause: 1. Bruyant(e)	1
Reparation	19703	ENSEMBLE DU CHASSIS (GRIS ANTHRACITE) Cause: 1. Cassé(e) / abimé(e)	1
Reparation	19706	JOINT D'ENTRÉE DU CHASSIS Cause: 1. Encrassé(e)	1
Reparation	R370-7127	SORTIE D'AIR POUR S10 Cause: 1. Encrassé(e)	1

* Facultatif

Contact SAV: rma@resmed.fr

23201066062

ISISMEDICAL
Avenue de l'Artisanat ZA
1420 Braine l'Alleud
65 - 01 - 03 - 555 . 48
Tél 02 218 00 57