



RESMED SA  
 PARC TECHNOLOGIQUE DE LYON  
 292, ALLÉE JACQUES MONOD  
 69800 SAINT-PRIEST

Tel: 04 26 100 200  
 No TVA CEE: SYS12004

# RAPPORT DE REPARATION

**Informations appareil**

Code produit: 37496  
 Description: AIRSENSE 10 AUTOSET DE NO CAM  
 Numéro de série: 23221421853  
 Date d'achat: 13/05/22  
 Garantie: Oui

*SOLIMONT*

**Adresse de livraison**

ISIS MEDICAL BELGIUM  
 3 RUE DE LA GRESIE  
 MEDICENTRE  
 45140 INGRE  
 FRANCE

**Informations client**

e-RMA / SR n°: 8366350  
 Date (JJ/MM/AA): 16/05/23  
 Commande n°: 482442

Numéro de site: 1606856  
 Numéro client: 799276  
 Référence client: NA  
 Contact: Bruno Gaidoz

**Configuration à reception**

Compteur horaire: 1703  
 Version matérielle: NA  
 Version logicielle: SX567-0401  
 Language: NA

**Configuration à l'expédition**

Compteur horaire: 1703  
 Version matérielle: NA  
 Version logicielle: SX567-0401  
 Language: Français

**Raison de retour**

1 - Bruyante  
 2 - Whistling/Whining  
 3 - Flow Generator

Commentaires:  
 BEAUCOUP DE BRUIT DE TURBINE

## DIAGNOSTIC GENERAL DU RMA

Nom du technicien: Christophe P

Remplacement de la turbine et du châssis. Calibration / Performance Test Ok. Filtre Changé.

Accessoires retournés par le client: appareil revenu seul

Vous trouverez ci-dessous la liste des pièces ayant nécessité une intervention:

Type	Article	Désignation	Qté
Reparation	000-0450-27	Moteur, Souffleur, Maxi-Tube II Cause: 1. Bruyant(e)	1
Reparation	19703	ENSEMBLE DU CHÂSSIS (GRIS ANTHRACITE) Cause: 1. Cassé(e) / abimé(e)	1

\* Facultatif

Contact SAV: [rma@resmed.fr](mailto:rma@resmed.fr)

**ISISMEDICAL**  
 Avenue de l'Artisanat ZA  
 1420 Braine l'Alleud  
 65 - 01 - 03 - 555 . 48  
 Tél 02 218 00 57