



RESMED SA
PARC TECHNOLOGIQUE DE LYON
292, ALLÉE JACQUES MONOD
69800 SAINT-PRIEST

Tel: 04 26 100 200
No TVA CEE: SYS12004

RAPPORT DE REPARATION

Informations appareil	
Code produit:	37245
Description:	AirSense 10 AutoSet DE
Numéro de série:	23212940988
Date d'achat:	22/12/21
Garantie:	Oui

DECLARÉ FRANÇAIS

Adresse de livraison	
ISIS MEDICAL BELGIUM 3 RUE DE LA GRESIE MEDICENTRE 45140 INGRE FRANCE	

Informations client			
e-RMA / SR n°:	8387336	Numéro de site	1606856
Date (JJ/MM/AA):	30/05/23	Numéro client:	799276
Commande n°:	483668	Référence client:	NA
		Contact:	Bruno Gaidoz

Configuration à reception	
Compteur horaire:	3758
Version matérielle:	NA
Version logicielle:	401
Language:	NA

Configuration à l'expédition	
Compteur horaire:	3758
Version matérielle:	NA
Version logicielle:	401
Language:	Français

Raison de retour	Commentaires:
1 - Damaged 2 - Autre	ENDOMMAGE SUITE A DEFAUT SUR HUMIDIFICATEUR REF.37300

DIAGNOSTIC GENERAL DU RMA

Nom du technicien: FLORENT D
Suite au diagnostic de votre dispositif, les pièces ci-dessous ont été remplacées. Calibration/tests des performances OK. Remplacement du filtre à air.
Accessoires retournés par le client: HumidAir Cleanable

Vous trouverez ci-dessous la liste des pièces ayant nécessité une intervention:

Type	Article	Désignation	Qté
Reparation	37471	HUMIDAIR CLEANABLE II	1
Reparation	19706	JOINT D'ENTRÉE DU CHÂSSIS Cause: 1. Présence d'eau / liquide	1
Reparation	19703	ENSEMBLE DU CHÂSSIS (GRIS ANTHRACITE) Cause: 1. Présence d'eau / liquide	1
Reparation	R370-7127	SORTIE D'AIR POUR S10 Cause: 1. Présence d'eau / liquide	1

* Facultatif

Contact SAV: rma@resmed.fr