

# FICHE DE REPARATION EcoStar Info / Auto (Exemplaire Client)

Info

Auto

N° SERIE

M83R7090300
38913
678

RETOUR

Compteur  
Horaire

Période de garantie

OUI  NON

Date réception SAV

Date de vente

Forfait

OUI  NON

REÇU

28 MARS 2023

Rép: .....

07/03/2022

Panne annoncée par le client

*Sifflement Turbine*

Panne constatée par le Service Technique SEFAM

*Trace d'humidité dans la turbine (Roulement hs)*

Réparation sous garantie OUI  NON

Pièces remplacées

Groupe	Description	Quantité	N° série
M-315990-01	CARTE EcoStar Info / Auto		
M-314580-01	TURBINE GK425 NOUVELLE VERSION	1	LOT X452302
M-315950-01	Châssis EcoStar Info/Auto équipé	1	SN X45302025
M-315950-04	CHASSIS EQUIPE ECOSTAR INFO (sav)		
M-315950-05	CHASSIS EQUIPE ECOSTAR AUTO (sav)		
M-414820-11	TUBE SILICONE 2x4 L.160mm		
M-414820-12	TUBE SIL.BLEU 3x6 L.240mm		
M-414820-13	TUBE SIL.ROUGE 3x6L.240mm		
M-415920-03	TE POUR TUYAUX SILICONE 2xØ3 / 1xØ2		
M-415920-02	Chicane EcoStar	1	
M-414570-01	Masse châssis GK425	1	
M-413970-06	MOUSSE CARTE ELEC		
M-415930-01	FILTRE ENTREE D'AIR ECOSTAR	1	
M-415965-03	Clavier EcoStar Info		
M-415965-04	Clavier EcoStar Auto		
M-413910-00	Alimentation GK420—EU		
M-315930-10	CAPOT INF. EQUIP. ECOSTAR "COMMUN"		
M-315940-11	CAPOT SUP. EQUIP. ECOSTAR "DSP"		
M-413970-01	SOUFFLET GK420	1	
M-214831-10	CABLE USB / MINI USB 2m (10 points)		
M-271550-00	CORDON MACHINE / MODEM GSM		

ISIS MEDICAL  
 Avenue de l'Artisanat ZA  
 1420 Braine l'Alleud  
 65 - 01 - 03 - 555 - 48  
 Tél 02 218 00 57

Observations

---



---

Technicien (ne) [Signature]

Date: 4/4/23



SEFAM  
 144 Avenue Charles de Gaulle  
 92200 NEUILLY SUR SEINE  
 Tél: 03.83.44.85.00  
 Fax: 03.83.44.85.01  
 APE: 3250A SIRET: 52260331500014  
 ID TVA FR24522603315

# BON DE LIVRAISON

1/1

Date	N° Pièce	Client
06/04/2023	61234	5053

Réf. Commande : 1183R22090300 N/Réf. : GRC-0423-32913

Dépôt : SAV

Commercial : SAV SOUS GARANTIE .

Tel. Contact : +32(0)4/218.00.57

**ISIS MEDICAL**  
 AVENUE DE L'ARTISANANT 2A

**1420 BRAINE-L'ALLEUD**  
 Belgique

COMMANDE N° 96587 04/04/2023

Réf. Interne	Désignation Produit	Quantité	
<b>1. Pièces changées/Replaced parts</b>			
M-314580-01	TURBINE GK425 NOUVELLE VERSION	1,00	PCE
	<i>Lots : X452302(1.00)</i>		
	Nomenclature douanière : 90192020		
M-315950-01	CHASSIS ECOSTAR INFO / AUTO EQUIPE	1,00	PCE
	Nomenclature douanière : 39269097		
M-414820-11	TUBE SILICONE 2x4 L.160mm ISIS	1,00	PCE
	Nomenclature douanière : 90183900		
M-414820-12	TUBE SIL.BLEU 3x6 L.240mm ISIS	1,00	PCE
	Nomenclature douanière : 90183900		
M-414820-13	TUBE SIL.ROUGE 3x6L.240mm ISIS	1,00	PCE
	Nomenclature douanière : 90183900		
M-415920-02	CHICANE ECOSTAR	1,00	PCE
	Nomenclature douanière : 39219060		
M-414570-01	MASSE CHASSIS GK425	1,00	PCE
	Nomenclature douanière : 39219060		
M-415930-01	FILTRE ENTREE D'AIR ECOSTAR	1,00	PCE
	Nomenclature douanière : 90192020		
M-415965-03	CLAVIER ECOSTAR INFO	1,00	PCE
	Nomenclature douanière : 39269099		
M-413970-01	SOUFFLET GK420	1,00	PCE
	Nomenclature douanière : 39174000		
*** DAP1 Route ***			
Poids : 9,2000 Nombre de colis : 1			
Transporteur : GLS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS			
<b>Régime TVA</b>			
U.E.			

**ISISMEDICAL**  
 Avenue de l'Artisanat ZA  
 1420 Braine l'Alleud  
 65 - 01 - 03 - 555 - 48  
 Tél 02 218 00 57