

FICHE DE REPARATION EcoStar Info / Auto (Exemplaire Client)

Info

Auto

N° SERIE

1124R91921273

Date réception SAV

REÇU
17 NOV. 2022
Rép:
28/06/2021

RETOUR

32323

Compteur
Horaire

985

Date de vente

Période de garantie

OUI NON

Forfait

OUI NON

Panne annoncée par le client

Erreur 7

Panne constatée par le Service Technique SEFAM

*Erreur 7 → turbine defectueuse (encrassée)
Carte mère defectueuse*

Réparation sous garantie OUI NON

Pièces remplacées

Groupe	Description	Quantité	N° série
<input checked="" type="checkbox"/>	M-315990-01 CARTE EcoStar Info / Auto	1	3570945402
	M-314580-01 TURBINE GK425 NOUVELLE VERSION	1	LOT X452242
	M-315950-01 Châssis EcoStar Info/Auto équipé	1	SN X452242
	M-315950-04 CHASSIS EQUIPE ECOSTAR INFO (sav)		X452242
	M-315950-05 CHASSIS EQUIPE ECOSTAR AUTO (sav)		X452420367
	M-414820-11 TUBE SILICONE 2x4 L.160mm	1	
	M-414820-12 TUBE SIL.BLEU 3x6 L.240mm	1	
	M-414820-13 TUBE SIL.ROUGE 3x6L.240mm	1	
	M-415920-03 TE POUR TUYAUX SILICONE 2xØ3 / 1xØ2		
	M-415920-02 Chicane EcoStar	1	
	M-414570-01 Masse châssis GK425	1	
	M-413970-06 MOUSSE CARTE ELEC		
	M-415930-01 FILTRE ENTREE D'AIR ECOSTAR	1	
	M-415965-03 Clavier EcoStar Info		
	M-415965-04 Clavier EcoStar Auto		
	M-413910-00 Alimentation GK420—EU		
	M-315930-10 CAPOT INF. EQUIP. ECOSTAR "COMMUN"		
	M-315940-11 CAPOT SUP. EQUIP. ECOSTAR "DSP"		
	M-413970-01 SOUFFLET GK420	1	
	M-214831-10 CABLE USB / MINI USB 2m (10 points)		
	M-271550-00 CORDON MACHINE / MODEM GSM		

Observations

Technicien (ne)

AS

Date:

22/11/22